

# COMANDO DA AERONÁUTICA CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS SUMA DE INVESTIGAÇÃO



- 1. Informações Factuais
- 1.1. Informações Gerais
- 1.1.1 Dados da Ocorrência

DADOS DA OCORRÊNCIA									
Nº DA OCORRÊNCIA		DATA - HORA		INVESTIGAÇÃO		S	SUMA	⁄IA Nº	
013/A/2013	23/JAN	/2013 - 21:08 (U <sup>-</sup>	ГС)	SERIPA \	/	A-013/CENIPA/2013			
CLASSIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA TIPO D			A OCORRÊNCIA			COORDENADAS			
ACIDENTE		POUS	SO BRUSCO	23°	23°19′49″S		051°08′12″W		
LOCALIDADE					UF				
AERÓDROMO DE LONDRINA (SBLO)			LONDRINA					PR	

## 1.1.2 Dados da Aeronave

DADOS DA AERONAVE							
MATRÍCULA	FABRICANT		MODELO				
PT-BKU	CESSNA AIRCI	RAFT		150J			
OPER	REGISTRO		OPERAÇÃO				
AEROCLUBE	PRI		INSTRUÇÃO				

### 1.1.3 Pessoas a Bordo / Lesões / Danos Materiais

PESSOAS A BORDO / LESÕES											
A BORDO			LESÕES						DANOS À AERONAVE		
		1	Ileso	Leve	Grave	Fatal	Desconhecido		DAI	NOS A AERONAVE	
Tripulantes	1		1,			-4	100		Χ	Sim	
Passageiro	-		1		-		1/1/2			Não	
Total	1		1	44 V	- 11	1. 15.	JF: 1			Desconhecido	
Terceiros	-		7	40.5	- 1					77	

#### 2. Histórico do voo

A aeronave decolou do aeródromo de Londrina (SBLO), com um piloto-aluno a bordo, a fim de realizar três tráfegos sob regras de voo visual (VFR).

Durante a primeira aproximação, ao tocar a pista na cabeceira 13, o piloto-aluno perdeu o controle da aeronave e tocou bruscamente o solo.

A aeronave teve danos no trem de pouso do nariz, motor, hélice e parte inferior da carenagem do motor.

O tripulante saiu ileso.



Figura 1 - Posição de parada da aeronave.



Figura 2 - Partes da perna de força dianteira espalhadas no trajeto da aeronave.

# 3. Comentários

Nada a relatar.

#### 4. Fatos

- a) o piloto-aluno estava com o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido;
- b) o piloto-aluno não possuía o Certificado de Habilitação Técnica (CHT);
- c) o piloto-aluno era qualificado e possuía 28 horas totais de voo;
- d) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido;
- e) a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento;

- f) os serviços de manutenção foram considerados periódicos, estando as cadernetas de célula, motor e hélice atualizadas;
- g) a aeronave decolou do aeródromo de Londrina (SBLO), com um piloto-aluno a bordo, a fim de realizar três tráfegos VFR;
- h) durante a primeira aproximação, ao tocar a pista na cabeceira 13, o piloto-aluno perdeu o controle da aeronave e tocou bruscamente o solo;
- i) a aeronave teve danos no trem de pouso do nariz, motor, hélice e parte inferior da carenagem do motor; e
- j) o tripulante saiu ileso;

#### 5. Ações Corretivas

Nada a relatar.

# 6. Recomendações de Segurança de Voo

Não há.

Em, 26 de agosto de 2013.