

COMANDO DA AERONÁUTICA CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS



ADVERTÊNCIA

O único objetivo das investigações realizadas pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) é a prevenção de futuros acidentes aeronáuticos. De acordo com o Anexo 13 da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), da qual o Brasil é país signatário, o propósito dessa atividade não é determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatório Final Simplificado (SUMA), cuja conclusão baseia-se em fatos, hipóteses ou na combinação de ambos, objetiva exclusivamente a prevenção de acidentes aeronáuticos. O uso deste Relatório Final Simplificado (SUMA) para qualquer outro propósito poderá induzir a interpretações errôneas e trazer efeitos adversos à Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Este Relatório Final Simplificado (SUMA) é elaborado com base na coleta de dados, conforme previsto na NSCA 3-13 (Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo Estado Brasileiro).

RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO (SUMA)

- 1. Informações Factuais
- 1.1. Informações Gerais
- 1.1.1 Dados da Ocorrência

DADOS DA OCORRENCIA									
Nº DA OCORRÊNCIA		DATA - HORA		INVESTIGAÇ	SUMA Nº				
004/A/2014	06/JAN	/2014 - 20:00 (UTC)		SERIPA V	/	A-004/CENIPA			
CLASSIFICAÇÃO DA OCOR	TIPO DA OCO	TIPO DA OCORRÊNCIA				COORDENADAS			
ACIDENTE	PERDA DE CONTROLE EM VOO			29	°06'55"S	056°	056°30′50″W		
LOCALIDADE			MUNICÍPIO						
GRANJA SESMARIA			ITAQUÍ						

1.1.2 Dados da Aeronave

DADOS DA AERONAVE						
MATRÍCULA	FABRICANTE		MODELO			
PT-GQP	NEIVA		EMB-201A			
OPER	REGISTRO		OPERAÇÃO			
AGEFER COM. REPRES. E	AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA.	S05		AGRÍCOLA		

1.1.3 Pessoas a Bordo / Lesões / Danos Materiais

PESSOAS A BORDO / LESÕES											
A BORDO			LESÕES						DANOS À AEDONAVE		
		h.,	Ileso	Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido		1	DANOS À AERONAVE				
Tripulantes	1		The same of	-	1	_				Nenhum	
Passageiros	-		-	-	-	-	-			Leve	
Total	1		-	-	1	-	-		Х	Substancial	
									Destruída		
Terceiros	-		-	-	-	-	-			Desconhecido	

2. Histórico do voo

A aeronave decolou da pista de pouso eventual da Granja Cambaí, município de Itaquí, RS, para realizar voo de pulverização, com um tripulante a bordo.

Durante o voo, ao realizar a manobra de reversão (balão), o piloto perdeu o controle da aeronave que veio a colidir a asa direita contra alguns eucaliptos e se chocou contra o solo.

A aeronave teve danos substanciais.

O piloto sofreu lesões graves.



Figura 1 - Situação da aeronave após o acidente.

3. Comentários

O piloto era qualificado e possuía experiência suficiente para realizar o tipo de voo.

A aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade válido.

A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento previstos pelo fabricante.

Durante a curva de reversão para o enquadramento de nova passagem de pulverização, a aeronave colidiu a asa direita contra alguns eucaliptos e em seguida se chocou contra o solo.

Durante a investigação, verificou-se que o piloto tentou realizar o balão à baixa altitude e com grande inclinação de asa.

Em razão da grande inclinação, a aeronave perdeu sustentação e colidiu contra os eucaliptos, próximos à área do voo.




Figura 2 - Croqui da ocorrência.

3.1 Fatores Contribuintes

- Aplicação dos comandos; e
- Julgamento de pilotagem.

4. **Fatos**

- a) o piloto estava com o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido;
- b) o piloto estava com o Certificado de Habilitação Técnica (CHT) válido;
- c) o piloto era qualificado para este tipo de operação;
- d) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido;
- e) a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento;
- f) durante a curva para reversão do eixo de passagem (balão) o piloto perdeu o controle da aeronave;
- g) a aeronave colidiu contra árvores de uma vegetação próxima à plantação e se chocou contra o solo;
- h) a aeronave teve danos substanciais no grupo motopropulsor, na fuselagem, nas asas e no trem de pouso; e
- i) o piloto sofreu ferimentos graves.

5. Ações Corretivas

Nada a relatar.

6. Recomendações de Segurança

Não há.

