


# Fotografando Aves para Identificar Espécies Envolvidas em Colisões

A fotografia é uma ferramenta valiosa para obter o dado mais importante da Ficha CENIPA 15 (FC15): a espécie envolvida. O uso de fotografia digital apresenta as vantagens a seguir:

- Custo nulo, simplicidade e armazenamento eletrônico de informações de espécies;
- Melhor identificação de espécies-problema no aeródromo, guiando medidas mitigadoras e autorizações de manejo;
- Agilidade de consulta a *experts* e compartilhamento de imagens para auxiliar futura identificação;
- Recomenda-se o envio de imagens de toda ave envolvida em colisão à profissional capacitado para identificar espécies, incluindo, sempre que necessário, a Subseção de Gerenciamento de Risco no endereço eletrônico [riscod fauna.cenipa@fab.mil.br](mailto:riscod fauna.cenipa@fab.mil.br)



Escala, fundo de cor diferente, penas coloridas, cabeça, bico e patas são informações bastante úteis para identificar a espécie e a idade do animal.

**Para produzir fotos adequadas à identificação, use estas dicas:**

1. Use fundo uniforme e contrastante em relação à cor predominante da carcaça;
2. Inclua, no mínimo, as seguintes informações da ocorrência: **aeródromo, data, hora e espécie provável**;
3. É recomendável o uso de prancha com dimensões visíveis, mas pode ser usado objeto com dimensões conhecidas (régua, caneta, etc.). Evite o uso de objeto com vários tamanhos (ex. chave de fenda, livro, etc);
4. Verifique iluminação e distância adequadas;
5. Fotografe quantas vezes forem necessárias para capturar partes características da carcaça, como penas de cores diferentes, cabeça, bico, patas, etc. Sempre que possível, abra asas e cauda para fotografar, fotografando o dorso (costas) e o ventre (barriga) do animal.

**Para facilitar registro e uso de informações, sugerimos o uso das dicas a seguir:**

**Código do aeródromo (OACI), ano (4 dígitos), mês (2 dígitos), dia (2 dígitos), hora (4 dígitos em formato 24h), espécie (nome popular, seguida da palavra “provável” se ainda não identificada).** Caso a espécie seja desconhecida utilize “naoident”).

**Exemplos:** SBSM-2017-06-01-1355-naoident – colisão na pista de Santa Maria/RS, no dia 1º de junho de 2017, às 13h55min, envolvendo espécie não identificada.

SBMN-2017-07-09-0618-urubucabeçapreta – colisão na pista da ALA 8, no dia 09 de julho de 2017, às 06h18min, envolvendo espécie urubu-de-cabeça-preta.